



Vedlegg til fredingssak del 1 D

Foto av Oddagarden - eksteriør




Vestland
fylkeskommune

Innhald

Oversikt over tunet i Oddagarden	1
7. Oddastova	6
7.1 Eksteriør detaljar Oddastova.....	11
8. Fjøs/sauefjøs.....	14
8.1 Eksteriør detaljar fjøs/sauefjøs.....	19
9. Eldhus	21
9.1 Eksteriør detaljar eldhus.....	24
10. Stabbur	27
10.1 Eksteriør detaljar stabbur.....	31
11. Løe/driftsbygning.....	36
11.1 Eksteriør detaljar, løe/driftsbygning	39

Oversikt over tunet i Oddagarden



Oddagarden har fyljande bygningar i tunet:

- 7. Oddastova
- 8. Fjøs/sauefjøs
- 9. Eldhus
- 10. Stabbur
- 11. Løe/driftsbygning

Figur 1. Bygningane til Oddagarden er markert med grønt.

Oddagarden var med sine fem hus det bruket som hadde fårrast hus i tunet. Både Oddagarden og Guttormsgarden hadde ikke eigne kårhus slik vi finn det i både Andersgarden og Thomasgarden.



Figur 2. Til venstre er Oddastova, midt i biletet er stabburet til Andersgarden og til høgre hagen framfor Nystova i Guttormsgarden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 3. Midt i biletet er stabburet, bak almen er eldhuset og nede lengst til høgre ein del av løa til Oddagarden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 4.. Løa med køyrebru, til høgre baksida av eldhuset. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 5. Fjøset, Bak til høgre er løa i Guttormgarden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 6. Eldhuset og stabburet oppe på knausen. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 7. Frå venstre ser vi fjøset, eldhuset og Oddastova. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 8. Frå venstre ser vi løa, stabburet og eldhuset. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.

7. Oddastova



Figur 9. Langsida og gavlsida på Oddastova som vender ut mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 10. Gavlsida som vender seg mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 11. Langsida ut mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 12. Langsida mot fjorden, den nye delen til høgre. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 13. Langsida mot fjorden og gavlveggen i den nye delen. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 14. Gavlveggen i den nye delen av Oddastova. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 15. Gavlsida i den nye delen og langveggen mot hagen til Nystova. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 16. Langsida inn mot hagen framfor Nystova i Guttormsgarden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.

7.1 Eksteriør detaljar Oddastova



Figur 17.

Vindauga i gavlen ut mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 18.

Vindauga i gavlen til stova i første etasje. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 19.

Vindauga på langsida ut mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur

20. Hengebrett i gavlen. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 21 og

Figur 22. Kjellardør. På Otternes har fleire av husa doble kjellardører, til høgre er den inste kjellardøra i Oddastova.
Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.

8. Fjøs/sauefjøs



Figur 23. Langside inn mot Oddastova og gavlsida med inngangsdør. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune 2021.



Figur 24. Gavlen med inngangsdøra og langsida mot Oddastova. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 25. Gavlen med inngangsdøra. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 26. Langsida mot fjorden, og gavl med ingangsdøra. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 27. Langsida mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 28. Langsida mot fjorden og del av gavlen mot Guttermgarden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 29. Gavlsida mot Guttermgarden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 30. Gavlen og langsida inn mot Oddastova. foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.

8.1 Eksteriør detaljar fjøs/sauefjøs



Figur 31.

Murar framfor inngangsdøra. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 32 og Figur

33. Til venstre inngangsdøra til sauefjøsen. Til høgre opning i gavlen over inngangsdøra. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 34 og Figur 35. til venstre oppmuring under gavlen. Til høgre opning i langsida av muren mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 36. Bjelkelaget under sauefjøsen. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.

9. Eldhus



Figur 37. Gavlside med inngangsdøra til eldhuset. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 38. Langsida av eldhuset, stabburet bak til høgre. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 39. Gavl og langside av eldhuset. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 40. Gavlvegg mot Oddastova. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune 2022.



Figur 41. Gavlsida mot Oddastova. til venstre alm som er stua, og stabburet bak almen. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.

9.1 Eksteriør detaljar eldhus



Figur 42. Vindaugsopning i langveggen mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 43 og Figur 44. Til venstre glugge i langsida mot fjorden. Til høgre glugge i gavlveggen mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 45 og Figur 46. Til venstre inngangsdøra til eldhuset. Til høgre detalj av kroken som lukker døra. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 47.

Gavlen mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 48.

Gavlen på eldhuset og takutstikket på stabburet. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.

10. Stabbur



Figur 49.

Stabburet sett mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 50. Gavlsida med vindauge ut mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 51. Gavlsida og langsida som vender seg ut fra tunet mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 52. Langsida ut mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 53. Langside og gavl mot Oddastova. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 54. Gavlvegg og langside mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 55. Langsida med inngangsdørene til stabburet. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 56. Langsida sett mot gavlen til eldhuset. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.

10.1 Eksteriør detaljar stabbur



Vindauga og glugge med netting i gavlen mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.

Figur 57.



Figur 58 og Figur 59. Til venstre vindauge i gavlen mot fjorden. Til høgre gavlen med vindauge og opning med netting øvst i gavlen. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 60. Lufteopning med netting øvst i gavlen mot fjordene. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 61.

Inngangsdørene på langsida. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.




Figur 62 og Figur 63. Til venstre inngangsdør til rommet nærmest eldhuset. Til høgre detalj av låsskiltet på same dør.
Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur

64. Detalj av dørhengsle på inngangsdøra mot eldhuset. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur

65 og Figur 66. Til venstre inngangsdøra til det ytste rommet i stabburet. Til høyre detalj av dørhengsla til same rommet. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 67.

Stabbar i betong. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.

11. Løe/driftsbygning



Figur 68. Løa sett mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 69. Langsida med låvebrua og gavlen mot løa i Andersgarden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 70. Gavlen sett mot løa i Guttormsgarden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 71. Detalj av muren til løa. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2021.



Figur 72. Langvegg mot fjorden og del av gavlvegg. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 73. Gavlvegg og låvebru. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.

11.1 Eksteriør detaljar, lœ/driftsbygning



Figur 74.
Langveggen mot fjorden. Detalj av dør- og vindaugeplassering. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur
75 og Figur 76. Til venstre dør inn til fjøsdelen. Til høyre krok som stenger døra. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 77. Til venstre dør inn til fjøs i kjellaren, samt lafta vegg i kjellaretasjen. Til høgre detalj av overgang mellom tømmer og mur. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur
78. Detalj av dørhengsle. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.




Figur 79. Dør inn til fjøsdelen på langsida mot fjorden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 81. Til venstre dør under låvebrua. Til høyre detalj det låvebrua kjem inn over døra. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.


Figur 80



Figur 82 og Figur 83. Til venstre dør til venstre for låvebrua. Til høyre detalj av dørhengsla. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022.



Figur 84. Vindauga i gavlen mot Thomasgarden. Foto Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune, 2022



vestlandfylke.no